

Maßnahmenplan zum CQI-9 Audit vom 04.08 + 08.08.2022

Frage Nummer HTSA	Prozesstabelle A	Frage	Abweichung	Sofortmaßnahme erforderlich	Umsetzung	bis wann
3.14	5.3	Der Wärmebehandler hat periodisch die eingesetzten Abschreckmedien auf die spezifischen Abschreckeigenschaften entsprechend den Forderungen der anwendbaren Prozesstabellen, Abschnitt 5 zu analysieren, wie z. B. Abschreckkurven, Wassergehalt, Salzkonzentration etc..	Die letzte Überprüfung des Abschrecksalzes in den Bädern ist länger als 6 Monate her	wegen Wartungsarbeiten hat sich die Probenentnahme verzögert	Das Salz ist zur Überprüfung nach Durferrit geschickt	weggeschickt am 04.08.2022 warten auf Ergebnis - 12.08.2022 Ergebnis Salzproben ist i.O.