

Maßnahmenplan zum CQI-9 Audit vom 13.07-14.07.2021

Frage Nummer HTSA	Prozesstabelle A	Frage	Abweichung	Sofortmaßnahme erforderlich	Umsetzung	bis wann
3.14	5.3	Der Wärmebehandler hat periodisch die eingesetzten Abschreckmedien auf die spezifischen Abschreckeigenschaften entsprechend den Forderungen der anwendbaren Prozesstabellen, Abschnitt 5 zu analysieren, wie z. B. Abschreckkurven, Wassergehalt, Salzkonzentration etc..	Die letzte Überprüfung des Abschrecksalzes in den Bädern ist länger als 6 Monate her	Termin zum wegschicken der Probe wurde in den Überwachungs-kalender übernommen. Ab sofort automatische Erinnerung bei Leitung Härterei, GL und QS	Das Salz wird zur Überprüfung nach Durferit geschickt	erledigt am 18.10.2021 Ergebnis vom 02.11.2021 ist i.O.